Omni

保管用
保証書付

取扱説明書
一般家庭用

日本製

HEALTH BARO-METER

ヘルスバロメーター

非医療用

OMHC-PM002

指先で簡単チェック
毎日の体調管理に！

ウェルネスに役立つ4つの機能

- 血中酸素飽和度
- 灌流指数(PI値)
- 脈　拍
- 脈拍強度

●お買い上げいただき誠にありがとうございます。
●本製品を安全にご使用していただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
●この取扱説明書には保証書が付いており、故障や修理時にご提示願う場合がございます。
お買い上げ日、販売店名などの記入を確かめ、大切に保管してください。

保証書

製　品　名	ヘルスバロメーター	型　番	OMHC-PM002
お買い上げ日	年　月　日　より1年間		
お客様 お名前			
お客様 ご住所			
お客様 お電話番号			
販　売　店			

本保証書は、お買い上げの日から1年以内に故障が生じた場合、下記の保証規定により無料で修理を行うことをお約束するものです。本保証書のご提示やお買い上げ明細書がない場合は、保証期間内であっても保証の対象とならない場合がありますので、大切に保管してください。

【無料修理保証規定】
保証期間内に取扱説明書、添付書類等の注意書きに従って、お客様が正常な使用状態で故障した場合には、無料修理をさせて頂きます。ただし、お客様が本製品を使用することにより、他に与えた障害等につきましては、本保証書の対象となりませんのでご注意ください。

【保証のご使用方法】
保証期間内に故障した場合には、本保証書をもとにお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にご連絡ください。

【保証期間中でも有料修理となる場合】
1.本保証書もしくはお買い上げ明細書のご提示がない場合。
2.本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、および販売店名の記入がない場合。あるいは字句を書替えられた場合。
3.使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷。
4.火災、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天変地異、および公害、塩害等による故障、損傷。
5.お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障または損傷。
6.一般家庭用以外（業務用等の使用）の用途における故障または損傷。
7.ご使用による劣化、消耗及び消耗品の交換等必要とする場合。

【その他】
1.本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
2.お客様の個人情報やご相談内容は、保証期間内の無料対応や修理のために記録を残すことがあります。これらの内容は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
3.本保証書は、本保証書に明示された期間および条件において、無料修理を約束するためのもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店もしくは弊社窓口にお問い合わせください。
4.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社窓口へご連絡ください。
5.本保証期間経過後の修理や消耗品に関することは、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
6.本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.

発売元　株式会社 オムニ ヘルスケア事業部
〒530-0047 大阪市北区西天満 3-14-1 0120-77-55-22

安全上のご注意

人への危惧、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。
●誤った使い方をしたときに生ずる危惧や損害を区分して、説明しています。

⚠ 警 告「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

⚠ 注 意「軽傷を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(図記号の例)

してはいけない内容です。　実行しなければならない内容です。

⚠警　告

- 必ず守る：異常を感じたり、発生した場合はすぐに使用を中止する。ケガ、事故、発熱、破裂の原因になります。
- 分解禁止：分解、改造、修理はしない。感電、異常動作、ケガの原因になります。修理の際は弊社窓口にご連絡ください。
- 禁止：落としたり、ぶつけたり、衝撃を与えたりしない。故障やケガ、事故の原因になります。
- 禁止：本体内部に異物を入れない。事故や火災、感電、故障の原因になります。
- 水濡れ禁止：風呂場などの水分や湿気の多い所、温度の高い所、ほこりの多い所で使用したり、保管しない。絶縁劣化により感電や火災、変形、故障の原因になります。
- 禁止：直射日光の当たる場所や炎天下の車内など高温になる場所、強い磁気の近くで使用、保管しない。発火、破裂、変形の原因になります。
- 禁止：火気（ストーブ・熱器具）や危険物のそばでは使用したり、保管しない。火災、感電、変形の原因になります。
- 禁止：子供の手の届かない所に保管し、子供だけで使用しない。事故やトラブルの原因になります。
- 禁止：万一乾電池から液漏れしたときは、液に触れない。皮膚の炎症や失明などの原因になります。万一触れた場合は水でよく洗い、医師に相談してください。
- ぬれ手禁止：ぬれた手で操作しない。また、電池交換を行わない。感電やショートの原因になります。

⚠注　意

- 必ず守る：取扱説明書及び添付書類の記載以外の使用については絶対にしない。事故、トラブルの原因になります。
- 必ず守る：乾電池は＋ー極向きを確認し、正しく入れる。乾電池の発熱、破裂、液漏れの原因になります。
- 必ず守る：用途以外で使用しないでください。事故、トラブルの原因になります。
- 必ず守る：古い電池と新しい電池、または種類の異なる電池を混ぜて使用しない。発熱、破裂、故障の原因になります。
- 必ず守る：使用環境の温度を守る。使用できる環境温度は10℃～40℃です。故障、事故、トラブルの原因になります。
- 必ず守る：1ヶ月以上使用しないときは乾電池を取り外しておく。乾電池の発熱、破裂、液漏れの原因になります。
- 必ず守る：同一箇所へ5分以上装着して連続使用しないでください。低温やけどや発赤、かぶれなどを起こす場合があります。異常が現れた場合は直ちに使用を中止して、医師にご相談ください。
- 必ず守る：使い切った電池はすぐに取り出す。発熱、破裂、故障の原因になります。

使用上のご注意

●本製品は医療機器ではございません。日常の健康管理の目安としてご使用ください。
●本体が汚れた場合は、 乾いた布または、せっけん水を浸してよく絞った布でふき取ってください。
●汚れがひどい場合は、消毒用アルコールを用いてください。センサーの受光部、発光部が汚れていると正確に測定できないので、注意してください。
●本製品での測定値、またはそれを利用した研究や結果は当社が保証するものではありません。
●本製品を廃棄する場合は各自治体の条例に従って処分してください。

製品仕様

商品名	ヘルスバロメーター	材　質	ABS樹脂、シリコンゴム
型　番	OMHC-PM002	定格電圧	DC3V
サイズ	約65×35×32mm	使用電池	単4形アルカリ乾電池2本(別売)
重　量	約35g	製造国	日本
測定範囲	血中酸素飽和度 50～100%		
測定範囲	脈 拍 数 30～250bpm		
測定範囲	灌流指数 0.2～20%		

※仕様、外観は予告なく変更する場合があります。

各部の名称



液晶表示部

※ストラップは付属しておりません。市販品の物をご使用ください。
※仕様、外観は予告なく変更する場合があります。

血中酸素飽和度とは？

血中酸素飽和度とは血液中の酸素量の事で SpO_2と呼ばれています。値は%で表し、血液中の酸素濃度が96%以上で正常値と言われています。

電池の入れ方

①電池カバーの溝のある部分を指で押さえながら、矢印の方向にスライドさせて開けてください。
②単４形アルカリ乾電池２本(別売)を電池ケース内に表示している＋－極の表示に合わせて入れてください。



③電池カバーをスライドさせて閉めてください。

測定をする前に

体調や使用環境、使用状況により正しく測定できない場合があります。測定時は次の項目を確認してからご使用ください。
①運動直後の数値は体動の影響があります。安静にしてから測定をしてください。
②呼吸や心拍が安定している状態で測定をしてください。
③指を正しく挿入して、測定してください。
④装着直後、測定数値が出てから約30秒後の数値を確認してください。数値が安定していない場合は、安定するまで継続してください。
⑤姿勢や呼吸状態により多少の測定差が発生します。
⑥過度に指が細いと測定ができません。
⑦指がむくんでいると正しく測定ができません。
⑧爪にマニキュアやネイルをしていたり、爪の病気などで変色があると測定ができません。
⑨指先が冷えていると測定ができません。指先をお湯で温めたり、指を揉んだり、手をグー、パー繰り返したりして、温めてから測定をしてください。
⑩直射日光や強い光の下では、測定できない場合があります。
⑪測定ができない場合や測定数値が安定しない場合は、指を変えて、再度測定をしてください。
⑫体質や体調により測定できない場合があります。

測定のしかた

①クリップ部をつまんで指挿入部を開いてください。

②爪を上にして指先が指挿入部に触れるまで挿入し、イラストを参考に指先の位置を確認してからクリップを放してください。



イラストを参考に正しく装着してください。

③電源ボタンを押してください。測定を開始します。
約５秒後、測定数値が表示されます。本体から指を抜くまで測定は継続します。数値が安定しましたら判断の参考にしてください。

体調や使用環境、使用状況により測定数値の表示される時間は変わります。30秒経過しても測定数値が表示されない場合は、装着する指を変えて再度装着してください。

④電源がONの状態で電源ボタンを押すと、ボタンを押すたびに表示画面の向きが変わります。

⑤本体から指を抜くと測定を終了します。約8秒後自動OFFになります。

⑥電池残量がなくなりましたら、新しい乾電池に交換してください。

修理の依頼をする前に

症　状	推測される原因	対　応
電源が入らない	乾電池の残量不足	新しい乾電池に交換する
	乾電池の取付の向きが違う	乾電池の+−向きを確認して入れ直す
	電池の入れ方が正しくない	乾電池の電極と電極端子が接触するように正しく入れる
測定数値の結果が不安定、測定できない、電源が切れる	指の挿入が正しくできていない	指挿入口の発光部と受光部に触れるように正しく入れる
	指が動いている	測定値が安定するまで指を動かさないようにする
	指が冷えている	指を温める、測定する指を変える
	爪にマニキュアやネイルをしている	マニキュアやネイルを落とす
	周囲に強い光(直射日光や蛍光灯など)がある	装着部位を遮光する

保証とアフターサービスについて

◆修理、点検、消耗品の購入などのご相談はお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にお申し付けください。

保証書（取扱説明書の表紙をご覧ください）

お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確かめてください。
または、お買い上げ日、販売店の内容がわかるお買い上げ明細書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※ご提示がない場合、保証サービスのお引き受けができません。

修理を依頼されるとき

◆まずはお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にご連絡ください。

ご連絡頂きたい内容	①製品名	②型番	③故障内容
	④お買い上げ日	⑤お名前	⑥ご連絡先

◆保証期間中の場合
保証書の規定に従って修理させて頂きますので、恐れ入りますが、保証書を添えて着払いで弊社窓口にお送りください。

◆保証期間が過ぎている場合
修理すれば使用できる商品について、ご要望により修理をさせて頂きます。修理料金の仕組みをご参照の上ご相談ください。現品を確認させて頂いた上で事前にお見積もりさせて頂くことも可能ですが、送料のご負担をお願いします。

◆修理料金の仕組み
部品代、技術料、送料の費用が発生します。

修理は
修理・商品に関するお問い合わせ
株式会社オムニ サービスセンター
固定電話からは 0120-77-55-22(通話料無料)
携帯電話からは 078-802-8504　FAX 078-802-8506
お問い合わせは
受付時間 10:00～12:00/13:00～17:00 月～金曜日(祝日除く)
都合によりお休みさせて頂くことがあります。
〒657-0845 神戸市灘区岩屋中町3-2-8
お電話が繋がらない場合は
ホームページよりお問い合わせください。
http://kk-omni.co.jp/

QRコードを読み取るだけでアドレス入力をしなくても手軽にアクセスできます。